



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทาบลทาแม่ลอบ

ที่ ลพ ๗๔๙๐๓/๑๑

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทาบลทาแม่ลอบ

เรื่องเดิม

ตามหนังสือ ขอรับการสนับสนุนซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่งโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ โดยสมาชิกอบต. หมู่ที่ ๕ และสมาชิกอบต. หมู่ที่ ๖ เนื่องจากไฟฟ้าสาธารณะเสียหาย ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในยามค่ำคืน

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทาบลทาแม่ลอบ ได้สำรวจความเสียหายแล้ว พบว่าไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยฮ่อมโน และหมู่ที่ ๖ บ้านขุนกอง ชำรุดเสียหายจริง และจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่เสียหายโดยเร่งด่วน

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
๒. ควรให้ช่างผู้มีความชำนาญด้านโซล่าเซลล์มาตรวจสอบอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย

ข้อควรพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาให้กองคลัง ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายคณศพนธ์ สิทธิไชย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ).....

(นายชุมพต สุวรรณภาค)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ความเห็น ปลัดอบต.

เพ็ญศรี อารมณ์ดี


(นางสาวณัฐภัสร์ ปังประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

คำสั่ง

- (/) อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ


(นายวิชชัย กุณหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

หมู่ที่ 6 บ้านขุนก้อง มีจุดเสี่ยง 2 จุด

จุดที่ 1 บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน



จุดที่ 2 บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน

