



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาแม่ลอบ

ที่ ลพ ๗๔๙๐๓ /๑๓๑

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยฮ่อมนอก

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาแม่ลอบ

เรื่องเดิม

ตามหนังสือ ขอรับการสนับสนุนซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่งโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๔ โดยสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ เนื่องจากไฟฟ้าสาธารณะเสียหาย ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในยามค่ำคืน

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาแม่ลอบ ได้สำรวจความเสียหายแล้ว พบว่าไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยฮ่อมนอก ชำรุดเสียหายจริงและจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่เสียหายโดยเร่งด่วน

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
๒. ควรให้ช่างผู้มีความชำนาญด้านโซล่าเซลล์มาตรวจสอบอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย

ข้อควรพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาให้กองคลัง ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายคณศชนม์ สิทธิไชย)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายชุมพต สุวรรณภาค)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดอบต.



(นายวิชาญ ไศวรรยานนท์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

คำสั่ง

- (  ) อนุมัติ
- (  ) ไม่อนุมัติ



(นายรัชชัย กุณหลวง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสอมนอก มีจุดเสียง 1 จุด

บริเวณปากทางเข้า-ออกหมู่บ้าน

