



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลท่าแม่ลอบ

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครั้วเรือน เกษตรกรรม การปศุสัตว์ น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดปะปนกับของเสียอยู่ในรูปของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่ ต้องรวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ ได้ดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลท่าแม่ลอบ เพื่อประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายธวัชชัย กุณหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ที่ ลพ ๗๔๙๐๑/๑๐๙

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๘๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย นั้น

จากการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลท่าแม่ลอบ หมู่ที่ ๑- ๖ ไม่พบปัญหาน้ำเสีย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ชนบท ไม่มีสถานประกอบการหรือโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่ น้ำเสียส่วนใหญ่จึงเป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในแต่ละครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละบ้านแล้วปล่อยลงในพื้นที่ครัวเรือนซึมผ่านชั้นดินลงสู่ชั้นใต้ดินต่อไป ซึ่งแต่ละครัวเรือนยังไม่มีจัดการน้ำเสียที่เป็นระบบ แต่น้ำเสียจากครัวเรือนไม่ได้ปล่อยลงแม่น้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ. จอมภาศ
(นางสาวเรณู จอมภาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด


.....
.....
.....
.....
.....

.....
(นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช)
หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นของ.....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....



(นายชุมพต สุวรรณกาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....



(นายรัชชัย กุณหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ


ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ข้อมูล สํารวจ ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา					
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖
๑.น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-
๒.น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-
๓.ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-
๔.ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-
๕.การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-
๖.ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-
๗.ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
๘.การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ พบว่าน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครั้วเรือน เกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ โดยได้บันทึกตามแบบบันทึกสถิติที่เก็บจากแหล่งเกิดมลพิษ

(ลงชื่อ)


(นางสาวเรณู จอมกาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ข้อมูล สํารวจ ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
หมู่บ้าน ป่าแฝก หมู่ที่ 1

สาเหตุของน้ำเสีย	ข้อมูลการสำรวจ		
	ที่อยู่	เบอร์โทร	การดำเนินการ
๑.น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-
๒.น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-
๓.ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-
๔.ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-
๕.การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-
๖.ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-
๗.ไฟฟ้า	-	-	-
๘.การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

(ลงชื่อ) พ. จอมก
(นางสาวเรณู จอมกาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช)

หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ข้อมูล สํารวจ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
หมู่บ้าน.....ทับฮ้าง.....หมู่ที่.....๒.....

สาเหตุของน้ำเสีย	ข้อมูลการสำรวจ		
	ที่อยู่	เบอร์โทร	การดำเนินการ
๑.น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-
๒.น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-
๓.ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-
๔.ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-
๕.การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-
๖.ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-
๗.ไฟฟ้า	-	-	-
๘.การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

(ลงชื่อ) พญ. จอมภา
(นางสาวโรญ จอมภาศ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) พ. น.
(นางสาวสุนทรี พันธเดช)
หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หมู่บ้าน.....หมู่ที่.....

สาเหตุของน้ำเสีย	ข้อมูลการสำรวจ		
	ที่อยู่	เบอร์โทร	การดำเนินการ
๑. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-
๒. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-
๓. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-
๔. ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-
๕. การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-
๖. ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-
๗. ไฟป่า	-	-	-
๘. การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

(ลงชื่อ)

(นางสาวเรณู จอมกาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช)

หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ข้อมูล สํารวจ ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
หมู่บ้าน.....หมู่ที่.....

สาเหตุของน้ำเสีย	ข้อมูลการสำรวจ		
	ที่อยู่	เบอร์โทร	การดำเนินการ
๑.น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-
๒.น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-
๓.ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-
๔.ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-
๕.การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-
๖.ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-
๗.ไฟฟ้า	-	-	-
๘.การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

(ลงชื่อ)

(นางสาวโรญ จอมกาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หมู่บ้าน.....หมู่ที่.....

สาเหตุของน้ำเสีย	ข้อมูลการสำรวจ		
	ที่อยู่	เบอร์โทร	การดำเนินการ
๑. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-
๒. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-
๓. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-
๔. ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-
๕. การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-
๖. ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-
๗. ไฟป่า	-	-	-
๘. การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

(ลงชื่อ)

(นางสาวเรณู จอมกาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
หมู่บ้าน.....ขุนก่อ.....หมู่ที่.....๖.....

สาเหตุของน้ำเสีย	ข้อมูลการสำรวจ		
	ที่อยู่	เบอร์โทร	การดำเนินการ
๑.น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-
๒.น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-
๓.ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-
๔.ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-
๕.การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-
๖.ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-
๗.ไฟฟ้า	-	-	-
๘.การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

(ลงชื่อ)

นางสาว รุณจิรา จอมกาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ชื่อหมู่บ้าน ปงหมื่นสบ หมู่ที่ ๑

ลำดับที่	ประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ที่อยู่	เบอร์โทร	การดำเนินการ ตามมาตรา ๘๐
๑	โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	-	-	-
๒	อาคารบางประเภทและบางขนาด	-	-	-
	๒.๑ อาคารชุด	-	-	-
	๒.๒ โรงแรม	-	-	-
	๒.๓ โรงพยาบาล	-	-	-
	๒.๔ สถานศึกษา	-	-	-
	๒.๕ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และที่ทำ การของเอกชน	-	-	-
	๒.๖ ศูนย์การค้าและห้างสรรพค้า	-	-	-
	๒.๗ ตลาด	-	-	-
	๒.๘ ภัตตาคารหรือร้านค้า	-	-	-
	๒.๙ หอพัก	-	-	-
	๒.๑๐ สถานบริการ	-	-	-
๓	ที่ดินจัดสรร	-	-	-
๔	การเลี้ยงสุกร	-	-	-
๕	ทำเทียบเรือประมง สะพานปลาและ กิจการแพปลา	-	-	-
๖	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-
๗	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	-	-	-
๘	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	-	-	-
๙	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	-	-	-
๑๐	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	-	-	-

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวเรณู จอมกาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบข้อมูล

นางสาวสุทธี พันธ์เกิด
หัวหน้าสำนักงาน

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ชื่อหมู่บ้าน.....หมู่ที่.....

ลำดับที่	ประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ที่อยู่	เบอร์โทร	การดำเนินการ ตามมาตรา ๘๐
๑	โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	-	-	-
๒	อาคารบางประเภทและบางขนาด	-	-	-
	๒.๑ อาคารชุด	-	-	-
	๒.๒ โรงแรม	-	-	-
	๒.๓ โรงพยาบาล	-	-	-
	๒.๔ สถานศึกษา	-	-	-
	๒.๕ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และที่ทำการ ของเอกชน	-	-	-
	๒.๖ ศูนย์การค้าและห้างสรรพค้า	-	-	-
	๒.๗ ตลาด	-	-	-
	๒.๘ ภัตตาคารหรือร้านค้า	-	-	-
	๒.๙ หอพัก	-	-	-
	๒.๑๐ สถานบริการ	-	-	-
๓	ที่ดินจัดสรร	-	-	-
๔	การเลี้ยงสุกร	-	-	-
๕	ทำเทียบเรือประมง สะพานปลาและ กิจการแปปลา	-	-	-
๖	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-
๗	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	-	-	-
๘	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	-	-	-
๙	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	-	-	-
๑๐	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	-	-	-

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(นางสาวเรณู จอมกาศ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ชื่อหมู่บ้าน.....หมู่ที่.....

ลำดับที่	ประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ที่อยู่	เบอร์โทร	การดำเนินการ ตามมาตรา ๘๐
๑	โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	-	-	-
๒	อาคารบางประเภทและบางขนาด	-	-	-
	๒.๑ อาคารชุด	-	-	-
	๒.๒ โรงแรม	-	-	-
	๒.๓ โรงพยาบาล	-	-	-
	๒.๔ สถานศึกษา	-	-	-
	๒.๕ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และที่ทำการ ของเอกชน	-	-	-
	๒.๖ ศูนย์การค้าและห้างสรรพค้า	-	-	-
	๒.๗ ตลาด	-	-	-
	๒.๘ ภัตตาคารหรือร้านค้า	-	-	-
	๒.๙ หอพัก	-	-	-
	๒.๑๐ สถานบริการ	-	-	-
๓	ที่ดินจัดสรร	-	-	-
๔	การเลี้ยงสุกร	-	-	-
๕	ทำเทียบเรือประมง สะพานปลาและ กิจการแพปลา	-	-	-
๖	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-
๗	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	-	-	-
๘	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	-	-	-
๙	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	-	-	-
๑๐	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	-	-	-

(ลงชื่อ)

นางสาว เรณู จอมกาศ

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

นางสาว สุนทรี พันธุ์เดช

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(นางสาว เรณู จอมกาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาว สุนทรี พันธุ์เดช)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ชื่อหมู่บ้าน.....หมู่ที่.....

ลำดับที่	ประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ที่อยู่	เบอร์โทร	การดำเนินการ ตามมาตรา ๘๐
๑	โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	-	-	-
๒	อาคารบางประเภทและบางขนาด	-	-	-
	๒.๑ อาคารชุด	-	-	-
	๒.๒ โรงแรม	-	-	-
	๒.๓ โรงพยาบาล	-	-	-
	๒.๔ สถานศึกษา	-	-	-
	๒.๕ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และที่ทำ การของเอกชน	-	-	-
	๒.๖ ศูนย์การค้าและห้างสรรพค้า	-	-	-
	๒.๗ ตลาด	-	-	-
	๒.๘ ภัตตาคารหรือร้านค้า	-	-	-
	๒.๙ หอพัก	-	-	-
	๒.๑๐ สถานบริการ	-	-	-
๓	ที่ดินจัดสรร	-	-	-
๔	การเลี้ยงสุกร	-	-	-
๕	ทำเทียบเรือประมง สะพานปลาและ กิจการแพปลา	-	-	-
๖	สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-
๗	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	-	-	-
๘	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	-	-	-
๙	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	-	-	-
๑๐	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	-	-	-

(ลงชื่อ)

นางสาวเรณู จอมภาศ

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(นางสาวเรณู จอมภาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ชื่อหมู่บ้าน.....หมู่ที่.....

ลำดับที่	ประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ที่อยู่	เบอร์โทร	การดำเนินการ ตามมาตรา ๘๐
๑	โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	-	-	-
๒	อาคารบางประเภทและบางขนาด	-	-	-
	๒.๑ อาคารชุด	-	-	-
	๒.๒ โรงแรม	-	-	-
	๒.๓ โรงพยาบาล	-	-	-
	๒.๔ สถานศึกษา	-	-	-
	๒.๕ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และที่ทำการ ของเอกชน	-	-	-
	๒.๖ ศูนย์การค้าและห้างสรรพค้า	-	-	-
	๒.๗ ตลาด	-	-	-
	๒.๘ ภัตตาคารหรือร้านค้า	-	-	-
	๒.๙ หอพัก	-	-	-
	๒.๑๐ สถานบริการ	-	-	-
๓	ที่ดินจัดสรร	-	-	-
๔	การเลี้ยงสุกร	-	-	-
๕	ทำเทียบเรือประมง สะพานปลาและ กิจการแพปลา	-	-	-
๖	สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-
๗	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	-	-	-
๘	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	-	-	-
๙	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	-	-	-
๑๐	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	-	-	-

(ลงชื่อ)

นางสาวเรณู จอมกาศ

ผู้รายงาน

(นางสาวเรณู จอมกาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช)

หัวหน้าสำนักงานปด

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ชื่อหมู่บ้าน.....ขุนแก้ว.....หมู่ที่.....๒.....

ลำดับที่	ประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ที่อยู่	เบอร์โทร	การดำเนินการ ตามมาตรา ๘๐
๑	โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	-	-	-
๒	อาคารบางประเภทและบางขนาด	-	-	-
	๒.๑ อาคารชุด	-	-	-
	๒.๒ โรงแรม	-	-	-
	๒.๓ โรงพยาบาล	-	-	-
	๒.๔ สถานศึกษา	-	-	-
	๒.๕ สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และที่ทำการ ของเอกชน	-	-	-
	๒.๖ ศูนย์การค้าและห้างสรรพค้า	-	-	-
	๒.๗ ตลาด	-	-	-
	๒.๘ ภัตตาคารหรือร้านค้า	-	-	-
	๒.๙ หอพัก	-	-	-
	๒.๑๐ สถานบริการ	-	-	-
๓	ที่ดินจัดสรร	-	-	-
๔	การเลี้ยงสุกร	-	-	-
๕	ทำเทียบเรือประมง สะพานปลาและ กิจการแพปลา	-	-	-
๖	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-
๗	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	-	-	-
๘	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	-	-	-
๙	บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	-	-	-
๑๐	ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	-	-	-

(ลงชื่อ)

หจ จอมกาศ

ผู้รายงาน

(นางสาวเรณู จอมกาศ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ส

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช)
หัวหน้าสำนักปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ที่ ลพ ๗๔๙๐๑/๓๖๒

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการจัดการปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลท่าแม่ลอบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๘๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย นั้น

จากการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลท่าแม่ลอบ หมู่ที่ ๑- ๖ ไม่พบปัญหาน้ำเสีย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ชนบท ไม่มีสถานประกอบการหรือโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นที่ น้ำเสียส่วนใหญ่จึงเป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในแต่ละครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละบ้านแล้วปล่อยลงในพื้นที่ที่ครัวเรือนซึมผ่านชั้นดินลงสู่ชั้นใต้ดินต่อไป ซึ่งแต่ละครัวเรือนยังไม่มีการจัดการน้ำเสียที่เป็นระบบ แต่น้ำเสียจากครัวเรือนไม่ได้ปล่อยลงแม่น้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

ดังนั้น การดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ จึงเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน การใช้น้ำอย่างประหยัดและการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน ผ่านแผ่นพับประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ. จมก
(นางสาวเรณู จอมกา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด


พอไปเก็บ,

๑
(นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช)
หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นของ.....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....



(นายชุมพต สุวรรณกาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....



(นายรัชชัย กุณหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ